

Bougie fromage !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

DMJ-0004G Récipient ou
DMB-00001 Mini bain 1000

Cire à mouler
DGW-00005 ou

Cire Plusmix
WAX-00110

KLP- 06383 ou
KLP-24383 Pastilles colorantes
jaune maïs

KPT-03x08 Mèche plate 3 x 08

MAL-00141 Carré

MAL-00233 Bougie carrée ou autre
moule étroit au choix

MAL-00401 Bouchon en silicone

MAL-00300 Aiguille

WAS-63213 ou
WAS-63226 Plaques de cire décorative,
cuivre ou argent
Moule pour petits glaçons



*Faites preuve
d'imagination !*

*Pour découvrir d'autres
bougies originales,
inscrivez-vous à l'un de nos
ateliers.*

- Faites des petits glaçons (max. 10x10 mm) et brisez-les pour obtenir de plus petits morceaux de glace de formes irrégulières. Conservez ces morceaux au congélateur jusqu'au moment de les utiliser.
- Faites chauffer la cire jusqu'à 90 ° C et confectionnez une bougie moulée carrée jaune selon le mode d'emploi (www.gildewerk.com > Centres de services > modes d'emploi). Laissez la mèche dépasser de 10 cm env. au sommet et au bas de la bougie.
- Une longue bougie de table convient aussi très bien pour cela.
- Insérez la bougie dans le moule carré. Fermez le bas du moule avec le bouchon en silicone. Remplissez entièrement ou en partie l'espace entre la bougie et les parois du moule avec les glaçons en morceaux. Versez immédiatement dessus la cire colorée en jaune jusqu'en haut du moule. Quand la cire a entièrement refroidi, démoulez la bougie. Faites-le au-dessus d'un évier dans la mesure où les glaçons ont fondu dans l'intervalle. Laissez bien sortir toute l'eau de la bougie. Vous obtenez ainsi une bougie avec des trous. À l'aide des plaques de cire décorative, vous pouvez confectionner des petites souris et les disposer comme si elles sortaient des trous.
- Quand la bougie est allumée, la lumière brille joliment à travers les trous.
- Naturellement, vous pouvez aussi réaliser cette bougie dans d'autres couleurs, en cire incolore ou dans un moule de forme différente, rond par ex.